



Granit™ Ultra 2105i

Lettore Per Aree Industriali Senza Fili

Guida rapida

Modello di agenzia: 2105i

Nota: Per informazioni sulla pulizia del dispositivo, consultare il Manuale dell'utente.

Batteria

Lo scanner viene fornito con una batteria agli ioni di litio da 3,635 VDC e 12 wattora prodotta per Honeywell International, Inc.



Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo automation.honeywell.com. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.



Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.





Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.


Collegamento dello scanner

Nota: I tempi di ricarica del lettore variano se la culla viene collegata ad un alimentatore esterno o se il collegamento avviene esclusivamente tramite cavo USB. Nel secondo caso il tempo di ricarica sarà sensibilmente maggiore.


1. Aprire il blocco cavo.





2. Collegare l'alimentazione nel fondo della base.



3. Collegare l'alimentazione a una presa a muro standard.



4. Inserire il cavo di comunicazione nella parte inferiore della base e chiudere il blocco cavo.



5. Collegare il cavo di comunicazione all'host.
6. Posizionare lo scanner sulla base. Lo scanner si collegherà automaticamente alla base.

Ricarica dello scanner

Caricare il supercondensatore senza batteria prima di utilizzare lo scanner per la prima volta con una Granit Ultra CCB fino a quando il LED della batteria non diventi verde.

Gli scanner della serie Granit Ultra 2105i sono progettati per l'uso con la base di ricarica e comunicazione Granit Ultra. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la Guida Utente di Granit Ultra 210Xi disponibile per il download all'indirizzo automation.honeywell.com.

LED di stato della batteria

Il LED di stato della batteria nella parte superiore dello scanner indica la percentuale di carica della batteria.

LED di stato	Livello di carica
Verde	100%
Verde intermittente	99-70%
Giallo intermittente	69-31%
Rosso intermittente	30-0%


LED di stato dello scanner

Il LED dello scanner nella parte superiore e laterale dello scanner indica lo stato di comunicazione e di scansione.

LED di stato	Funzionamento normale	Funzionamento del menu
Lampeggio verde	Comunicazione o collegamento di successo	Modifica del menu riuscita

LED di stato	Funzionamento normale	Funzionamento del menu
Rosso intermittente	Comunicazione fallita	Modifica del menu non riuscita

Il pulsante "Trova il mio"



Il pulsante "Trova il mio" sulla base viene utilizzato per cercare lo scanner. Quando il lettore non è posizionato sulla base, premere il pulsante una volta per far emettere un segnale acustico allo scanner, in modo da individuarlo. Premere il grilletto del lettore per interrompere il segnale acustico.

Tecniche di lettura

Il lettore proietta una linea di puntamento che deve essere posizionata al di sopra del codice a barre, ma può essere posizionata in qualsiasi direzione per assicurare una lettura ottimale.

Nota: *Se il lettore emette 3 segnali acustici durante la scansione di un codice a barre, significa che non è stato in grado di stabilire un collegamento. Se il lettore emette un solo segnale acustico, il collegamento è stato stabilito.*



Impostazioni predefinite standard del prodotto

Il seguente codice a barre ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.



Standard Product Defaults

USB seriale



Se si utilizza un computer Microsoft® Windows®, è necessario scaricare il driver dal sito Web di Honeywell. Il driver assegnerà al lettore la prima porta COM disponibile.

Leggere il seguente codice per programmare il lettore in modo che emuli una porta COM basata sullo standard RS232. I computer Apple® Macintosh riconoscono lo scanner come dispositivo di classe USB CDC e utilizzano automaticamente un driver per la classe.



USB seriale

Nota: *Non sono necessarie ulteriori configurazioni (ad es., la velocità in baud).*

Tastiera USB per PC

Leggere il seguente codice per configurare lo scanner in modalità emulazione tastiera USB.



Tastiera USB per PC

Paese per la tastiera

Leggere il codice paese appropriato qui sotto per programmare il layout di tastiera per il proprio Paese o lingua. Come configurazione predefinita il lettore utilizza la tastiera Stati

Uniti. # \$ @ [\] ^ ' { | } ~. Fare riferimento alla tabella ISO 646
Sostituzioni dei caratteri nella Guida per l'utente per visualizzare
le sostituzioni dei caratteri per ogni paese.



Stati Uniti (predefinito)



Belgio



Danimarca



Finlandia



Francia



Germania/Austria



Gran Bretagna



Italia



Norvegia



Spagna



Svizzera

Nota: Per un elenco completo dei codici Paese, consultare il Manuale dell'utente del prodotto.

Collegamento bloccato

Se si collega un lettore a una base mediante la modalità Collegamento bloccato, gli altri lettori che inavvertitamente vengono inseriti nella base non saranno collegati. Se si dovesse posizionare un lettore diverso nella base, questo verrebbe comunque ricaricato, ma non collegato via radio alla base.



Modalità Collegamento bloccato
(Singolo Scanner)

Per utilizzare uno scanner diverso, è necessario scollegare lo scanner originale leggendo il codice a barre **Scollega lettore**.

Sostituzione lettore bloccato

Se si necessita di sostituire un lettore rotto o smarrito collegato alla base, far leggere al nuovo lettore il codice a barre **Sostituzione scanner bloccato** e inserire il lettore nella base. Il

collegamento bloccato verrà ignorato; il collegamento del lettore rotto o perso con la base sarà eliminato e verrà collegato il nuovo lettore.



Sostituzione lettore bloccato

Scollegamento del lettore

Se la base è già stata associata ad un lettore, e vogliamo sostituirlo con un altro, la prima operazione da fare è scollegare il lettore esistente dalla base. Per scollegare uno scanner, leggere il codice a barre **Scollega lettore**.



Scollega lettore

Suffisso

Se si desidera un ritorno a capo dopo il codice a barre, leggere il codice a barre **Aggiungi suffisso CR**. Per aggiungere un carattere di tabulazione dopo il codice a barre, leggere il codice a barre **Aggiungi suffisso tabulazione**. Leggere il codice a barre **Rimuovi suffisso** per eliminare i suffissi.



Aggiungi suffisso CR



Aggiungi suffisso tabulazione



Rimuovi suffisso

Aggiunta del prefisso ID codice a tutti i simboli

Eeguire la scansione del seguente codice a barre se si desidera aggiungere un prefisso ID codice a tutti i simboli contemporaneamente.



Aggiungi prefisso ID codice a tutti i simboli
(temporaneo)

Nota: Per un elenco completo degli ID codice, consultare il manuale dell'utente del prodotto.

Assistenza

Per cercare la soluzione nella nostra knowledge base o per accedere al portale dell'assistenza tecnica e segnalare un problema, visitare honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentazione

La documentazione del prodotto è disponibile su automation.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, vai a automation.honeywell.com e seleziona **Assistenza > Soluzioni per la produttività > Garanzie (Support > Productivity Solutions > Warranties.)**

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2025 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.